

消防署からリコール製品のお知らせ

去る平成25年2月8日、長崎県の認知症グループホーム「ベルハウス東山手」において死者5名、負傷者7名という痛ましい火災が発生しました。

報道によれば、「出火元は、リコール（設計・製造上の過誤などにより製品に欠陥があることが判明した場合に、法令または製造者・販売者の判断で無償修理・交換・返金などの措置を行うこと）の届出がされている『TDK株式会社が製造した加湿器』である可能性が極めて高い。」とされております。

当該『加湿器』は、リコールの届出がされた平成11年から回収作業が行われておりますが、依然として35,840台が回収されておられません。

つきましては、ご自宅、職場、物置、倉庫等において使用又は保管されていないか、今一度ご確認していただき、発見した際には下記フリーダイヤルまでご連絡願います。

なお、次項に「経済産業省が啓発中であるリコール製品一覧表（抜粋）」も掲載しますので、併せてご確認願います。

発煙・発火

TDKスチーム式加湿器



KS-500H

平成10年度に製造・販売



KS-300W



KS-31W

平成5年度に製造・販売



KS-32G

回収専用フリーダイヤル

TDK株式会社（加湿器 お客様係）

0120-604-777

受付時間 9:00 ~ 19:00（土・日・祝日も含む）

リコール製品を発見した場合には、直接メーカーに連絡願います。

経済産業省が啓発中であるリコール製品一覧表 (抜粋)

※下記以外の掲載製品については、経済産業省のホームページ (製品安全) で確認できます。

無償交換 発煙・発火・火災等

加熱式加湿器
ML-550MF
1999年10月～2003年3月(販売等)

ML-304Ti, KL-3042
2004年～
2005年(販売等)



(株)ユーイング(旧森田電工株)
0120-996-004
9:00～17:00(月～金, 祝除く)

無償部品交換 発煙・発火

単機能電子レンジ
KRD-0105, 0106
1997年3月～2000年7月(製造・販売)
マイクロスイッチ交換



※製造時期ラベル横に(検)シールが貼ってあるものは点検済み

小泉成器(株)
0120-551-494
9:00～17:00(月～金, 祝除く)

無償点検修理 発煙・発火

単機能電子レンジ
IM-574, 574S (97・98・99年製)
IM-575, 575S (98・99・2000年製)
1997年3月～2000年10月(販売等)



※製造時期ラベル横に(検)シールが貼ってあるものは点検済み

岩谷産業(株)(販売) (株)千石(製造)
0120-00-9930
9:00～17:00(月～金, 祝除く)

無償点検修理 発煙・発火

オーブンレンジ
EMO-BC8, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, H40, H60, KDH1, ME5, MVP5, MV, P6, MVP7, S4, S5, S6, S7, S8, S9, SJ9, T5, T6, T7, TH5, TH6
CH8FF(Francfrancブランド)
EMO-CH3(HW)023001～025000
S3(HL)043501～051500
SH1(H)006001～009000
2000年6月～2007年9月(製造)



三洋電機コンシューマエレクトロニクス(株) 0120-34-1105
9:00～17:00(月～金, 祝除く)

無償交換 発煙・発火・火災等

カーボンヒーター
TSK-5328CT・CRI(販売元・燦坤)
TSK-5328CRI(BW)(株)バルス
2005年製2005年9月～2008年2月(販売等)
EUPA(ユーパ)
UHC-3T(ベージュ), 9T(ブルー)
TSK-5328CT(2007年製)
2006年9月～2009年2月(販売等)



燦坤(サンクン)日本電器(株) 0120-996-004
9:00～17:00(月～金, 祝除く)

無償点検 発煙・発火

温水洗浄便座
○INAXブランド
(シャワートイレ)
(1)500シリーズ(1988年～1991年)
(2)100シリーズ(1988年～1998年)
(3)C II, C II F, C II FX, C II X(1982年～1988年)
(4)D I, D I F, D I K(1984年～1989年)
(5)E II, E II C, E II CF, E II F(1986年～1988年)
(6)F III, F III F, F III K(1983年～1988年)
(7)H I, H I F, H I K, H I N, H I R, H I S(1986年～1988年)



○INAX以外のブランド
(8)日本総合住生活株JSシャワートイレ(1994年～1997年)
(9)プラザ工業株温水洗浄便座WS-101(1986年)
(10)旧松下電工株クリーンシャワレHA CH5462(1986年～1988年)
(11)旧松下電工株グリーンペンザH CH5452(1986年)(製造等)

長期間使用中、故障状態で発煙・発火

(株)L I X I L 0120-1794-27
9:00～17:00(月～金, 祝除く)

無償点検(修理) 給油口がロック誤認

※2000年以前に製造された製品で確実にロックをしないと給油口がロックされると誤認するおそれがあるタンク
ワンタッチ式給油タンク(よごれま栓タンク)



○石油ストーブ(反射型)
SX-1800DX・2200DX(1987), SX-1800・2200・1800DXA・2200DXA(88), SX-1810・2210・3000(89), SX-1820・2220・3020(90), SX-1840・2240・3040(91), SX-1850・2250・2250X・3050(92), SX-1860・2260・3060(93), SX-1870・2270・3060(94), SX-1880Y・2280Y・3080Y(95), SX-1800Y・2200Y・3080Y, NX-22Y, RX-D18Y(96), SX-B21Y・B26Y・B35Y・B27WY, NX-26Y, RX-B21Y, RX-B26Y(97), SX-C210Y・C260Y, NX-26Y(98), SX-D27WY(99), SX-E210Y・E260Y・E21Y・E26Y・B35YA・D27WYA, NX-26YA, KM-D27WY(2000)

○石油ファンヒーター
FH-3360AYL(1993), FH-2570Y・3270Y・3370AYL, GT-2570Y・3270Y, FK-F250・F320, KH-A25Y・A32Y・3207Y(94), FH-2580Y・3280Y・5580Y・2580AY・3380AY, NH-2580Y・3280Y, GT-2580Y・3280Y, KH-B25Y・B32Y, FK-G250・G320, AH-3280Y(95), FH-A30Y・A37Y・A47Y・A60Y・A30AY, A37AY, NH-A30Y・A37Y, GT-A30Y・A37Y・A30YJ, KH-A30WS・A37WS・C30Y・C37Y, FK-H30・H37(96), FH-B30AY・B37AY・B30BY・B40BY・B50BY・B62Y, NH-B30BY・B40BY, GT-B30BY・B40BY, KH-B30WS・B40WS・D30BY・D40BY, FK-J30・J40(97), FH-C320BY・C430BY・C530BY, GT-C30Y・C32BY・C53BY, FK-K32・K53, KCF-A300(98), FH-D320BY・D430BY・D530BY・MD30Y, GT-D30Y・D32BY・D43BY・D53BY・EG30Y・KS30Y, FK-L30・L32・L43・L53(99), FH-E62Y・EX32BY・EX43BY・EX53BY・ES32BY, GT-E30Y, KM-30Y, KS-E30Y, FK-M30・M32・M43・M53, FJ-V30Y(2000)
製造年1987年～2000年(内は製造年)

(株)コロナ 0120-623-238
9:00～17:00(月～金, 祝除く)